

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая

О.О. Козырь

« »



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

«28» мая 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141
«Детский сад комбинированного вида»

1.2. Адрес объекта 650000, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 27

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание (три корпуса) 2 этажей, 1957,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10031,88 кв.м

1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта: не проводилось.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2019 г., капитального - не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 «Детский сад комбинированного вида»

Краткое наименование - МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, д.27, 8(3842) 58-18-15, dsad141@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Кемерово

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д.54, тел. 8(3842) 75-68-00,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 2 до 7 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет.

2.4. Виды услуг: **реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста**

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **261чел.**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **до остановки магазин «Кристалл» № 16, 27, 205 автобусы (маршрутное такси), до остановки Искитимский мост № 1,8,19,91,101, трамвай.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть (автобус № 91)**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - **200 м - до остановки магазин «Кристалл», 200 м - до остановки Искитимский мост.**

3.2.2. Время движения пешком: **5 -10 минут.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4. Перекрестки: **да, регулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	НЕТ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	НЕТ
5	с нарушениями зрения	НЕТ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ВНД-И (К,С,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О) ВНД-И (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,С,Г,У) ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ВНД (К,С,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У) ВНД (С, Г,К,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию доступна полностью избирательно (Г,У), кроме инвалидов-колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями зрения так как имеется высокий бордюрный камень на пути к зданию. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации недоступны для инвалидов-колясочников, так как ширина проходов менее 1,5м, а ширина дверного полотна- менее 0,9 м. Санитарно-гигиенические помещения недоступны для инвалидов-колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - **до особых указаний, при наличии финансирования.**
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-И**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - **да**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - **да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **нет**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности сайта «Жить вместе» zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "___" _____ 2018 г.

2. Акта обследования объекта: N акта _____ от "___" _____ 2018 г.

3. Решения

от "___" _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МАДОУ № 141
О.О. Козырь

«___» _____ 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 «Детский сад комбинированного вида»
- 1.2. Адрес объекта 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Мичурина, 27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание (три корпуса) **2 этажей, 1957,4 кв. м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, **10031,88 кв. м**
- 1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта **не проводилось.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **2019 г., капитального – не планируется.**

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 «Детский сад комбинированного вида»
- 1.2. Согласно Уставу, краткое наименование МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 27, 8(3842) 58-18-15, dsad141@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации г. Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650000, Кемеровская область, пр. Советский, д. 54, тел.8(3842)75-42-45

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг присмотр и уход, реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые)

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – **нет инвалидов** (по состоянию на 28.05.18)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **261 ч**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет** (по состоянию на 28.05.2018 г)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановки магазин «Кристалл» № 16,27,205 автобусы (маршрутное такси), до остановки Искитимский мост № 1,8,19,91,101, трамвай.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **есть (автобус 91)**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м-до остановки магазин «Кристалл», 200 м-до остановки Искитимский мост**

3.2.2. Время движения (пешком) **5-10** мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - **регулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет - **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (**да**)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	НЕТ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	НЕТ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ВНД-И (К,С,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О)

		ВНД-И (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,С,Г,У) ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ВНД (К,С,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У) ВНД (С, Г,К,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов, инвалидам-колясочникам-недоступно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **до особых указаний, при наличии финансирования**
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-И**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование на Комиссии:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается - **нет**

4.5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МАДОУ № 141
О.О. Козырь

« ___ » _____ 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

г. Кемерово

« ___ » _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.3. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 «Детский сад комбинированного вида»
- 1.2. Адрес объекта 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Мичурина, 27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание (три корпуса) **2** этажей, **1957,4** кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, **10031,88** кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта **не проводилось.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **2019 г.**, капитального – **не планируется.**
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 «Детский сад комбинированного вида»
- 1.4. Согласно Уставу, краткое наименование МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 27, 8(3842) 58-18-15, dsad141@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации г. Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650000, Кемеровская область, пр. Советский, д. 54, тел.8(3842)75-42-45

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация: Образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
до остановки магазин « Кристалл» № 16,27,205 автобусы (маршрутное такси), до

остановки Искитимский мост № 1,8,19,91,101 трамвай.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **есть (автобус 91)**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м-до остановки магазин «Кристалл», 200 м-до остановки Искитимский мост**

3.2.2. Время движения (пешком) **5-10** мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - **регулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет - **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (**да**)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания **<*>**

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <u><*></u>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <u><*></u>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДП-И (Г, У)</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДП-И (Г,У)</u> <u>ВНД-И (К,С,О)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДП-И (У)</u> <u>ДЧ-И (Г,О)</u> <u>ВНД-И (К,С)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДП-И (О,С,Г,У)</u> <u>ВНД (К)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДП-И (Г,У)</u> <u>ВНД (К,С,О)</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ДЧ-И (У)</u> <u>ВНД (С, Г,К,О)</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДУ</u>

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

1. **Вход в здание МАДОУ № 141: ДП-И (Г,У)**

Необходимо:

1. Оборудование кнопки вызова персонала (переговорного устройства);
2. Снижении высоты порогов входных дверей;
3. Увеличении ширины рабочего полотна в свету до 0,9 м (входные двери);
4. Закрепление коврового покрытия на путях движения.

2. **Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О)**

Необходимо:

1. Необходимо обеспечить своевременное получение визуальной акустической и тактильной информации;
2. Увеличить ширину рабочего полотна двери;
3. Установить непрерывные поручни;
4. Нанести контрастную маркировку и противоскользящее покрытие на краевые ступени

3. **Санитарно-гигиенические помещения: ДП-И(Г,У), ВНД (С, К,О)**

Необходимо:

1. Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4. **Система информации на объекте: ДЧ-И (У), ВНД (С К,О)**

Необходимо:

1. Оформление информации шрифтом Брайля

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **до особых указаний, при наличии финансирования**
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-И**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	1	л.
2. Входа (входов) в здание	на	1	л.
3. Путей движения в здании	на	1	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	1	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	1	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	1	л.

Результаты фотофиксации на объекте на 11 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
план-схема путей движения

Руководитель

рабочей группы

Заведующий О.О. Козырь
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы: старший воспитатель С.Н.Пальчук
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Зам.зав. по АХР М.А. Голубина.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Старшая медсестра Т.А.Пасынкова
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано " _____ " _____ 20__ г.
(протокол N _____)

Комиссией (название) _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «28» мая 2018 г.

I. Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида»**Адрес объекта: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1	Отсутствует тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей (п. 5.1.10 СП 59.13330-2016)	С,К,О	Размещение тактильно-контрастных указателей	ремонт (текущий)
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		2	Имеется бордюрный камень, высотой более 10 см	К,О,С		ремонт (капитальный)
1.3	Лестница (наружная)	Нет			Нет			
1.4	Пандус (наружный)	Нет			Нет			
1.5	Автостоянка и парковка нет	Нет			Нет			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП-И (Г, У)			ремонт (текущий) ремонт (капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: **Необходимо снизить высоту бордюрного камня, нанести жёлтую разметку на бордюр у центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «28» мая 2018 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида»
 Адрес объекта: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			нет			
2.2	Пандус (наружный)	нет			нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3	Отсутствие кнопки вызова персонала (переговорного устройства) п.6.1.1. СП 59.13330-2016	К, О,С	Размещение кнопки вызова персонала	ремонт (текущий)
2.4	Дверь (входная)	есть		4	Высота порога двери не соответствует требованиям (более 3-х см) Ширина рабочего полотна двери менее 0,9 м (п. 6.1.4 СП 59.13330-2016)	К, О, С	Снизить высоту порогов входных дверей; увеличить ширину рабочего полотна в свету до 0,9 м (входные двери)	ремонт (капитальный)
2.5	Тамбур	есть		5	резиновые грязеотталкивающие коврики, расположен	К,О,С	ковровые покрытия на путях	ремонт (текущий)

					ные у входной двери не закреплены		движен ия плотно закрепи ть	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (Г,У) ВНД-И (К,С,О)			ремонт капитальный, текущий)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **нуждается в оборудовании кнопки вызова персонала (переговорного устройства); снижении высоты порогов входных дверей; увеличении ширины рабочего полотна в свету до 0,9 м (входные двери); в закреплении коврового покрытия на путях движения.**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «28» мая 2018 г.

I. Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141****«Детский сад комбинированного вида»**Адрес объекта: **650000, Кемеровская Область, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	есть		6,9	ширина пути движения менее 1,5 м (п. 6.2.1 СП 59.13330-2016) Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели (п.6.2.3. СП 59.13330-2016)	К С	Размещение тактильно-предупредительной информации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания; ремонт (текущий)
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7	не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; отсутствие противоскользящих контрастных полос на краевых ступенях (п.6.2.8 СП 59.13330-2016)	О, С	установка непрерывных поручней; нанесение контрастной маркировки и противоскользящего	ремонт (капитальный)

							покрытия на краевые ступени	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		8	Отсутствует дублирование рельефными знаками информирующих обозначений помещения. Ширина рабочего полотна менее 0,9 м (п.6.2.21. СП 59.13330-2016)	С К	Обеспечить своевременное получение визуальной акустической и тактильной информации Увеличить ширину рабочего полотна двери	ремонт (текущий) технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания; ремонт (текущий)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		6,9	Отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения	С,К,О, Г	Обеспечить своевременное получение визуальной акустичес	ремонт (текущий)

							кой и тактильной информации	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения	С,К,О, Г	Обеспечить своевременное получение визуальной акустической и тактильной информации	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	<p>ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О) ВНД-И (К,С)</p>			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **необходимо обеспечить своевременное получение визуальной акустической и тактильной информации; увеличить ширину рабочего полотна двери; установить непрерывные поручни; нанести контрастную маркировку и противоскользящее покрытие на краевые ступени**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности от «28» мая 2018 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Вариант I – зона обслуживания инвалидов Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида»

Адрес объекта: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		10	Ширина рабочего полотна двери менее 0,9 м (п.6.2.21. СП 59.13330-2016)	К	Увеличить ширину рабочего полотна двери	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		11	Ширина рабочего полотна двери менее 0,9 м (п.6.2.21. СП 59.13330-2016)	К	Увеличить ширину рабочего полотна двери	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с	нет						

	перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует дублирование рельефными знаками информирующих обозначений помещения.	С	Обеспечить своевременное получение визуальной акустической и тактильной информации	ремонт (текущий)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,С,Г,У) ВНД (К)			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
******указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «28» мая 2018 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения Труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «28» мая 2018 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно,
ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «28» мая 2018 г.

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида»**

Адрес объекта: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объект	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		12	1. В туалетных комнатах отсутствуют кабинки, нет пространства для размещения кресла-коляски, отсутствуют опорные поручни, поворотные и откидные сидения (п. 6.3.1, 6.3.3. СП 59. 13330-2016) 2. Туалеты не оборудованы двухсторонней связью, отсутствуют информационные таблички, выполнены рельефно-графическим способом (п.6.3.6. СП.59. 13330-2016)	К,О,С	установить кабинки, опорные поручни, откидные и поворотные сидения оборудовать туалетные комнаты двухсторонней связью, информационными табличками	технические решения невозможны
5.2	Душевая/ ванная	нет						

	комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И (Г,У) ВНД (К,С,О)			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **технические решения невозможны**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «28» мая 2018 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида»

Адрес объекта: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства		С	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	ремонт (текущий)
6.2	Акустические средства		Г		
6.3	Тактильные средства		С		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентированн ия и однозначного опознания объектов и мест посещения			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (У) ВНД (С, Г,К,О)			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: **Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта однозначного опознания объектов и мест посещения**